



آتش‌نشانی و خدمات ایمنی کشور



توصیه‌ها و هشدارهای ایمنی در خصوص جوشکاری

هنگام جوشکاری یا برش باک بنزین و گازی که قبلاً حاوی مایعات یا گازهای قابل اشتعال بوده اند در اثر عدم رعایت نکات ایمنی ممکن است ظروف و مخازن مزبور منفجر شود.

این حوادث حتی اگر تلفات جانی هم نداشته باشد، حداقل باعث جراحات جسمی بسیار سخت و خسارات مالی می‌شوند.

لذا برای پیشگیری از چنین اتفاقاتی توصیه می‌شود:

قبل از شروع جوشکاری یا برش مخازن و ظروف مختلف باید کلیه مایعات و بخارات قابل اشتعال را از آنها خارج کرد.