



## توصیه ها و هشدارهای ایمنی در خصوص جوشکاری

هنگام جوشکاری یا برش باک بنزین و گازی که قبلا حاوی مایعات یا گازهای قابل اشتعال بوده اند

در اثر عدم رعایت نکات ایمنی ممکن است ظروف و مخازن مزبور منفجر شود.

این حوادث حتی اگر تلفات جانی هم نداشته باشد، حداقل باعث جراحات جسمی بسیار سخت و خسارات مالی می شوند.

**لذا برای پیشگیری از چنین اتفاقاتی توصیه می شود:**

قبل از شروع جوشکاری یا برش مخازن و ظروف مختلف باید کلیه مایعات و بخارات قابل اشتعال را از آنها خارج کرد.